



Ofício SEEBMA/REGIMP nº 009/2015

Imperatriz – Ma. 20 de novembro de 2015.

Ao

Corpo de Bombeiros do Maranhão
3º Grupamento de Bombeiros Militar.
Exmo. Senhor Comandante,

Vimos, por meio desta, solicitar vistoria, em caráter emergencial, na agência do banco Santander, nesta cidade, localizada na avenida Dorgival Pinheiro de Sousa esquina com rua Pará, em virtude da realização de reforma que submete empregados e clientes a sérios riscos à sua integridade física. A preocupação preventiva deve-se, principalmente, à presença, em grande quantidade, de materiais combustíveis, no interior da agência, como panos, lonas e madeiras, conforme registro em fotos anexas.

Cientes da nobre missão (zelar pela vida) e abnegação desta entidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

PIETRO MARINO FILHO
Diretor Seeb-Ma/Regimp.

RECEBI
EM 20/11/2015

Exmo. Sr. Tenente Coronel Wibirajá Figueiredo Urbano
Rua Leôncio Pires dourado, n 1286, Bacuri, Imperatriz-MA

Atualiz.: TEN CEL. Wibri Barbosa